

1 発生日時等

覚知時刻 令和元年10月31日 2時41分
鎮圧時刻 令和元年10月31日 11時00分
鎮火時刻 令和元年10月31日 13時30分

2 発生場所

住所 沖縄県那覇市首里当蔵町3-1
出火箇所 首里城正殿1階

3 火元建物（正殿）の概要

構造：木造
階数：地上3階建て
延べ面積：1199.24㎡

【消防用設備等の設置状況】

消火器、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備※1、
自動火災報知設備、放送設備、消防用水※1

【その他の防火設備】

放水銃※1、ドレンチャー設備※2

※1 正殿の消火や延焼防止のために正殿周辺に設置。

※2 周囲の建築物等からの延焼を防止するため、水を放射し水の幕を作る設備。

4 火災原因調査の状況

- 出火の可能性が高いと考えられる正殿1階北東部分の部屋を中心に調査。（点線赤枠部分）
- 当該部屋には、分電盤が設置されており、出火時も一部の配線系統は通電されていたこと、コンセントに延長コードを介して、LED照明が接続されていたこと等が確認されている。
- 分電盤そのものには、現時点では出火の痕跡は確認されていない。
- 延長コードにおいてショートの痕跡が見られるが、これが出火原因となったのかどうかは現時点では特定できていない。

