


首里城における火災について

令和元年11月6日

内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策）

衛藤 晟一

首里城被災状況図(10月31日 11:30時点)



凡 例		名 称
<div></div>	全焼	せい でん ほく でん なん でん ばん ところ く が に う どん おく し ょ い ん し ょ い ん さす の ま 正 殿 北 殿 南 殿・番 所 黄 金 御 殿 奥 書 院 書 院・鎖 之 間
<div></div>	屋根焼	ほう し ん もん ゆ い ん ち 奉 神 門 (北 側 の み) 寄 満
<div></div>	1F残 木造部分全焼	に ー け う ど う ん 二 階 御 殿 (木 造 部 分 全 焼、1 階 残)
<div></div>	被害なし	び ふ く もん よ ほ こ り でん に や か ん き ょ し つ し ゆ じ ゅ ん もん こ う ふ く もん 美 福 門 世 誇 殿 女 官 居 室 淑 順 門 広 福 門

首里城被災状況写真(10月31日 14:00時点)



内閣府沖縄総合事務局 防災ヘリ撮影(10月31日 14:00撮影)